


不具合箇所説明図



改善前	改善後
<p>エッジ処理なし</p>	<p>エッジ処理追加</p>

不具合の内容： 側窓バイザーにおいて端部のエッジ処理が不適切なため手を怪我する恐れがある。

改善の内容： 側窓バイザーを良品に交換する。

識別： 側窓バイザーの内側下部に白色ペンで印を付ける。